



NOTA DE ESCLARECIMENTO

Como deve ser do conhecimento de todos, no final da tarde da sexta-feira, dia 29 de setembro, ouviu-se grande estrondo vindo da cobertura do bloco da sala multimídia. A Direção do CCJ acionou, imediatamente, a Prefeitura Universitária (PU), visando ao diagnóstico da situação e à resolução do problema. A Equipe da Prefeitura descobriu que o madeiramento do teto caíra, juntamente com parte do telhado. A Equipe da PU sugeriu então que fosse interditado o pavimento superior, desde a sala Multimídia até a última sala do bloco e que todos os equipamentos fossem removidos para evitar danos.

Tomamos, a partir daí, com a maior diligência, uma série de providências:

- 1) Acionamos, via PU, a empresa responsável pelo serviço de reparo feito no ano passado, já que a obra ainda está na garantia, para que fizesse, com a urgência devida, o conserto do teto do bloco da Sala Multimídia;
- 2) Solicitamos à Prefeitura Universitária que emitisse laudo técnico, atestando as condições de segurança do Prédio. O que foi atendido prontamente pela PU, atestando que o problema ocorrido não afetou em nada a estrutura do Bloco do CCJ, “[...] não existindo nenhum risco físico aos usuários e transeuntes do bloco”.
- 3) Pensando na tranquilidade de todos, tanto pelo desconforto provocado pelo barulho dos serviços de reparo, bem como pela apreensão de alguns alunos e servidores, em virtude de notícias infundadas que circularam em grupos de “whatsApps”, decidimos suspender as atividades em todas as salas de aula do pavimento superior do bloco em questão, incluindo as salas do bloco vizinho até a sala do P10.



4) Entramos em contato com todos os Centros do Campus I, além do Coordenador da CODESC, procurando salas de aula para transferir as atividades acadêmicas. O prof. Villar, do CT, nos ofertou salas suficientes para alocar o Turno Noturno. Não tivemos o mesmo retorno em relação ao Turno Matutino (no qual há duas turmas com necessidades especiais de acessibilidade). Somente na quinta-feira conseguimos confirmar a disponibilidade de salas de aula nos Centros CCSA e CCS.

Segundo fomos informados, os serviços de conserto terminarão nesta semana. Todas as informações relativas a esse evento foram encaminhadas ao site oficial do CCJ, via e-mail e em cartazes afixados, em lugares visíveis, nas dependências do CCJ. Esperamos contar a compreensão de todos pelos desconfortos, havidos e por haver, durante o período dos serviços de conserto do teto do CCJ.

João Pessoa, 8 de outubro de 2017.

Direção do CCJ/UFPB



Salas provisórias (Graduação) - TURNO MATUTINO

Turma	Sala	Localização
1º Período	CAI 212	Central de Aulas - Bloco i*
2º Período	Sala 1	Faculdade de Direito - Centro
3º Período	Sala do P10 - Térreo	CCJ/UFPB
4º Período	Sala de Projeto de Pesquisa	Faculdade de Direito - Centro
5º Período	Auditório - Centro	Faculdade de Direito - Centro
6º Período	Sala NPJ - Centro	Faculdade de Direito - Centro
7º Período	Auditório CCJ	CCJ/UFPB
8º Período	Segunda/Terça: Sala 201 CCSA Quarta: Sala 203 CCSA Quinta/ Sexta: Sala 224 CCSA	Bloco do CCSA - por trás do prédio do DSC
9º Período	Segunda: Sala 802 Terça/Sexta: Sala 601	CCS - Centro de Ciências da Saúde
10º Período	Sala 2 - 1º Andar	Faculdade de Direito - Centro

Salas provisórias (Graduação) - TURNO NOTURNO

Turma	Sala	Localização
1º Período	CTM 201	2º andar
2º Período	CTM 202	2º andar
3º Período	CTM 203	2º andar
4º Período	CTM 204	2º andar
5º Período	CTJ 201	2º andar
6º Período	CTJ T03	Térreo
7º Período	CTJ T07	Térreo
8º Período	CTJ 202	2º andar
9º Período	CTJ 203	2º andar
10º Período	CTJ 105	1º andar

Link para o laudo: <http://security.ufpb.br/ccj/contents/noticias/laudo-tecnico-da-estrutura-fisica-do-predio-do-cj-campus-i>



FOLHA Nº 02
DM - PU - UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Processo nº 23074.067201/2017-85

João Pessoa, 04 de outubro de 2017.

AO: DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ

PROF. FREDYS ORLANDO SORTO

DOS: ENG. ALAN FEITOSA

ENG. THIAGO ALMEIDA

Senhor Diretor,

Em visita ao local constatamos que o fato ocorrido em parte da cobertura do Bloco do CCJ se deu pelo deslizamento de parte da estrutura de madeira (apoio das telhas) da cobertura. Informamos que tal problema não afeta em nada a estrutura do bloco do CCJ, não existindo nenhum risco físico aos usuários e transeuntes do bloco. Como se trata de uma recuperação na cobertura existe apenas a possibilidade de algumas infiltrações efêmeras durante a execução dos serviços, caso ocorra chuva forte nesse período. Como estamos vivendo um período de poucas precipitações pluviométricas, e o responsável técnico da empresa que está executando o reparo solicitou apenas 10 dias, consideramos desnecessário o isolamento das salas existentes no setor. Em anexo segue a notificação efetuada junto à empresa responsável pela a execução dos serviços de cobertura do Bloco do CCJ.

Atenciosamente,

ALAN DE OLIVEIRA FEITOSA

ENGENHEIRO CIVIL

Alain de Oliveira Feitosa

Engenheiro Civil

CREA 160088941-7

Mat. SIAPE 1655431

THIAGO DA SILVA ALMEIDA

ENGENHEIRO CIVIL

SIAPE 1653804-8