



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2019**

No corrente mês foram trabalhadas 229 solicitações, das quais 173 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 56 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 205 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de fevereiro, 24 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados no mês de março, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV  
Telefone: 3291- 4510  
E-mail: [prefeitura@ccae.ufpb.br](mailto:prefeitura@ccae.ufpb.br)  
#Somoscampus4

**Quadro 1 - Serviços realizados no mês de fevereiro**

<b>DATA</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>LOCAL</b>
01/02	Realizada vedação da caixa de energia do poste	Bloco I - Almoarifado, PIBID, Extensão Caixa de energia do poste da ADUF (MM).
01/02	Realizada vedação da caixa de energia	Bloco I - Almoarifado, PIBID, Extensão Caixa de energia (MM).
01/02	Realizada manutenção em parede que foi quebrada para avaliação do vazamento de água.	Bloco E - Salas de Aulas Banheiro Masculino inferior (MM).
01/02	Realizada manutenção em laje	Bloco D - Coordenações e Departamentos Corredor do Bloco D inferior (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Ambiente 11 (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Ambiente 09 (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Ambiente 07 (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Ambiente 05 (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Ambiente 03 (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Ambiente 01
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do PROFLETRAS (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do GTIC (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente da sala MD 103 Coordenação de Letras (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente da sala MD 102 Assessoria (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente da sala MD 101 CAES (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório Rol do auditório (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do CAES (MM).
01/02	Realizada troca de lâmpada de 40 da Nova sala da Coordenação de Antropologia.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação de Antropologia (RT).

<b>01/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro masculino inferior (RT)
<b>01/02</b>	Realizada colocação de reparo nas torneiras, prevenindo um futuro defeito.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino superior (RT).
<b>01/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino superior (RT).
<b>01/02</b>	Realizada colocação de reparo nas torneiras, prevenindo um futuro defeito.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino superior (RT).
<b>01/02</b>	Realizada colocação de reparo nas torneiras, prevenindo um futuro defeito.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
<b>01/02</b>	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontra solto.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
<b>01/02</b>	Realizada manutenção em torneira que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
<b>01/02</b>	Realizada manutenção em bebedouro	Bloco B - Salas de Aulas Corredor do Bloco B (MM).
<b>01/02</b>	Realizada manutenção em bebedouro	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Corredor do Bloco C (MM).
<b>01/02</b>	Realizada poda de árvores	Bloco D - Coordenações e Departamentos Areas Verdes do Bloco D (MM).
<b>01/02</b>	Realizada plantação de mudas.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Ao lado do bloco E (RT)
<b>04/02</b>	Realizada manutenção de lâmpadas que apagam depois de 1 minuto acesas.	Residência Universitária - A quarto 05 (RT).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - A - Corredor da residência (RT)
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - A - Recepção da residência (RT)
<b>04/02</b>	Realizada a troca de 02 (duas) lâmpadas fluorescentes no ambiente compartilhado (LCC/SI/DCX).	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coordenação LCC / SI / DCX (RT)
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas rente da sala MB 108 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas de Aulas Frente da sala MA 108 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas de Aulas Frente da sala MA 107 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas de Aulas Frente da sala MA 106 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas de Aulas Frente da sala MA 105 (MM).

<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 107 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 106 (MM).

<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 105 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 104 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 103 (MM).
<b>04/02</b>	Realizada manutenção em mangote da pia que se encontrava com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro masculino inferior (RT).
<b>04/02</b>	Realizada manutenção em Bebedouro que se encontrava com defeito.	Biblioteca - Bebedouro da biblioteca (RT).
<b>04/02</b>	Realizada manutenção em sifão da caixa de descarga que encontrava-se com defeito.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do TAS (RT).
<b>04/02</b>	Realizada remoção de quadro de avisos.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 107, antiga sala de design (RT)
<b>04/02</b>	Realizada fixação de quadro de avisos	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 103, atual sala de design (RT)
<b>04/02</b>	Realizado ajustamento de banner	Bloco A - Central de Aulas - Parte externa - Janelões (RT)
<b>05/02</b>	Realizado serviço de rejunto na parede que apresentava defeito	Auditório Palco do auditório (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 102 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco B - Salas de Aulas Frente da sala MB 101 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Frente da sala MC 108 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Frente da sala MC 107 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Frente da sala MC 106 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Frente da sala MC 105 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Frente da sala MC 104 (MM).
<b>05/02</b>	Realizada manutenção em quadro de energia que apresentou defeito	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Quadro de energia da Garagem da ADUF-PB (MM).
<b>05/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Corredor do Bloco C (MM).
<b>05/02</b>	Realizada atualização de tomadas elétricas e instalação novos pontos necessários.	Bloco G - Centros Acadêmicos Centro Acadêmico de Pedagogia (MM).
<b>05/02</b>	Realizada instalação de 3 tomadas.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 103, atual sala de design (RT)
<b>05/02</b>	Realizada manutenção em vaso sanitário que se	Biblioteca Banheiro Masculino

	encontrava com vazamento.	(RT).
<b>05/02</b>	Realizada remoção da placa.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 107, antiga sala de design (RT)
<b>05/02</b>	Realizada fixação de placas.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 103, atual sala de design (RT)
<b>05/02</b>	Realizada fixação de porta-copos.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 103, atual sala de design (RT)
<b>05/02</b>	Realizada fixação de quadro pequeno.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala R.G - 103, atual sala de design (RT).
<b>05/02</b>	Realizada remoção de porta-copos.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 107, antiga sala de design (RT)
<b>06/02</b>	Realizado reparo no teto do RU devido a infiltrações decorrentes de chuva	Restaurante Universitário Banheiro da sala da coordenação (RT).
<b>06/02</b>	Realizada manutenção em Ar-condicionado	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala do DCSA (MM).
<b>06/02</b>	Realizada manutenção da parte elétrica do CA de Matemática	Bloco D - Centros Acadêmicos - CA de Matemática (RT)
<b>06/02</b>	Realizado conserto de bebedouro do bloco m.b que encontrava-se com vazamento.	Bloco B - Salas de Aulas (MM).
<b>06/02</b>	Realizada manutenção em bebedouro que apresentava vazamento	Bloco B - Salas de Aulas Corredor do Bloco B (MM).
<b>06/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino superior (RT)
<b>06/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro Masculino inferior (RT)
<b>06/02</b>	Realizada instalação hidráulica da bomba	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão SALA DA BOMBA (MM).
<b>06/02</b>	Realizada manutenção na janela, pois estava não estava abrindo.	Bloco B - Desing - Laboratório de Volumes (RT).
<b>06/02</b>	Realizada manutenção em fechadura	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Sala do PIBID (MM).
<b>07/02</b>	Realizada pintura interna do auditório.	Auditório - Parte interna (MM)
<b>07/02</b>	Realizada instalação elétrica da bomba	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão SALA DA BOMBA (MM).
<b>07/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro feminino inferior (RT)

<b>07/02</b>	Realizada troca de lâmpada.	Residencia Universitária - B - Quarto (RT)
<b>07/02</b>	Realizado desentupimento em vaso sanitário.	Residencia Universitária - B - Quarto (RT)
<b>07/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava danificada.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro feminino inferior (RT)
<b>07/02</b>	Realizada manutenção em chuveiro que se encontrava com problema	Residencia Universitária - B Quarto 06 (RT).
<b>07/02</b>	Realizada manutenção em fechadura que não abre	Bloco D - Coordenações e

		Departamentos Ambiente 13 (SUPERIOR) (MM)
<b>08/02</b>	Realizada fixação de pedra de mármore que está perto de soltar.	Prefeitura Universitária Banheiro Feminino (RT).
<b>08/02</b>	Realizada dedetização da portaria na parte da tarde.	Portaria na entrada da Universidade (RT)
<b>08/02</b>	Realizado conserto do ar-condicionado da sala do P1 de Contabilidade	Bloco A - Salas de Aulas M.A-101 (CCAÉ) Sala referente ao primeiro período de contabilidade.(MM).
<b>08/02</b>	Realizada limpeza do gramado.	Biblioteca Por trás da biblioteca (RT).
<b>08/02</b>	Realizada limpeza do gramado.	Restaurante Universitário Em frente ao restaurante (RT).
<b>08/02</b>	Realizada limpeza do gramado.	Bloco C - Laboratório Em frente ao bloco C (RT).
<b>08/02</b>	Realizada limpeza do gramado.	Prefeitura Universitária Em frente a subprefeitura (RT).
<b>08/02</b>	Realizada plantação de mudas.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Ao lado do bloco E (RT)
<b>11/02</b>	Realizado reparo de uma lâmpada que estava queimada na coordenação do curso de Secretariado Executivo.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - COORDENAÇÃO DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO (RT)
<b>11/02</b>	Realizada manutenção em torneira que se encontrava com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Torneiro perto da sala do encarregado da limpeza (RT)
<b>11/02</b>	Realizada manutenção em bebedouro que estava juntando água na parte de cima.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Corredor do Bloco C (MM).
<b>11/02</b>	Realizada manutenção em vaso que estava entupido	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (MM).
<b>11/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (MM).
<b>11/02</b>	Realizada manutenção em banheiro que estava com vaso sanitário entupido.	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro feminino (MM).
<b>11/02</b>	Realizada limpeza do gramado.	Bloco C - Laboratório - Praça principal por trás do Bloco C (RT)
<b>11/02</b>	Realizado ajuste de forro que soltou.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 202 (RT)
<b>12/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20 wts.	Bloco A - Salas de Aulas - Frente da sala MA 104 (MM)
<b>12/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20 wts.	Bloco A - Salas de Aulas - Ao lado do banheiro feminino (MM)
<b>12/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20 wts.	Bloco B - Salas de Aulas - Frente da sala MB 104 (MM)
<b>12/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores 20 wts.	Bloco B - Salas de Aulas - Frente da sala MB 106 (MM)
<b>12/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - Frente da sala MB 105 (MM)
<b>12/02</b>	Realizada troca de lâmpada.	Bloco B - Salas de Aulas -

		Corredor do Bloco B (MM)
12/02	Realizada manutenção em caixa de descarga.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Banheiro masculino inferior (RT).
12/02	Realizado corte de gramado perto da biblioteca.	Biblioteca - Gramado perto da Biblioteca (RT)
12/02	Realizada podagem de árvores.	Bloco A - Central de Aulas - Árvores perto do estacionamento das motos (RT)
12/02	Realizada limpeza de canteiro no jardim.	Biblioteca - Áreas Verdes da Biblioteca (MM)
12/02	Realizada limpeza de canteiro no jardim.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Áreas Verdes do Bloco D (MM)
12/02	Realizada Recolocação dos banners em altura adequada.	Bloco I - Administrativo - Parte externa - Janelões (RT)
13/02	Realizada manutenção em cerca de zinco.	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão - Cerca de Zinco da Portaria de Baixo (MM)
13/02	Realizada manutenção no LAGEO em virtude de queda de energia.	Bloco C - Laboratório Laboratório de Análises Geoambientais (RT).
13/02	Realizada a troca de duas lâmpadas do laboratório de Análises Geoambientais.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Análises Geoambientais (RT).
13/02	Solicitamos com prioridade as providências cabíveis ao reparo da rede elétrica da sala de Gerência do RU.	Restaurante Universitário - Sala da Gerência do RU (RT)
13/02	Realizada troca de duas lâmpadas.	Bloco C - Laboratório - Laboratório 5 no primeiro andar, vizinho ao laboratório de matemática (RT)
13/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala da limpeza piso inferior (RT).
13/02	Realizado Conserto de vazamento de bebedouro	Bloco B - Salas de Aulas Corredor do Bloco B (MM).

13/02	Realizado conserto de vazamento de água na pia do banheiro.	Bloco F - LIFE - Portaria de Cima (MM)
13/02	Realizada manutenção em torneira que se encontrava com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
13/02	Realizada limpeza de canteiro no jardim.	Bloco H - Laboratórios de Informática - Áreas Verdes do Centro de Vivências (MM)
13/02	Realizada limpeza de canteiro no jardim.	Auditório - Áreas Verdes do Auditório (MM)
13/02	Realizada colocação de quadro de avisos.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala da Coordenação de Contabilidade (MM)
13/02	Realizada retirada de quadro de aviso.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala do DCSA (MM)

<b>13/02</b>	Realizado Conserto de mesa na unidade das impressoras 3D.	Bloco B - Desing Laboratório de projetos do LID (RT).
<b>14/02</b>	Realizado conserto de interruptor.	Bloco E - Salas de Aulas - SALA ME 203 (MM)
<b>14/02</b>	Realizado reparo na caixa de descarga do banheiro masculino.	Biblioteca - Banheiro masculino (RT)
<b>14/02</b>	Realizada Instalação de TV em outra parede	Bloco B - Desing Laboratório de projetos do LID (RT).
<b>14/02</b>	Realizado manutenção na porta.	Residencia Universitária - A Guarita das residencias A e B (RT).
<b>14/02</b>	Realizado reparo de cadeira de escritório com defeito	Bloco D - Centros Acadêmicos - Ciência da Computação (RT)
<b>15/02</b>	Realizado conserto em chicote do bebedouro.	Bloco A - Central de Aulas Na central de aulas no piso superior (RT).
<b>15/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontrava danificada.	Bloco A - Central de Aulas - Bloco A (RT).
<b>15/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava sem encher.	Biblioteca Banheiro masculino (RT).
<b>15/02</b>	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontrava vazando por baixo.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro masculino inferior (RT).
<b>15/02</b>	Realizada fixação de banner de 5mx3m na parede do auditório, na entrada do campus.	Bloco I - Administrativo Laboratório de projetos do LID (RT).
<b>18/02</b>	REALIZADA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - LABSEC (MM)
<b>18/02</b>	Realizada manutenção no ventilador da sala dos TAES	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala dos TAES (RT)
<b>18/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino inferior (RT)
<b>18/02</b>	Realizada instalação de duas tomadas.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C 104 laboratório dema (RT)
<b>18/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Residencia Universitária - BQuarto 06 (RT).
<b>18/02</b>	Realizada substituição de quatro lâmpadas.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - LABSEC - LABORATÓRIO DE SECRETARIADO - SALA MC106 (MM)
<b>18/02</b>	Realizada manutenção em pia	Residencia Universitária - A - Cozinha da residência (RT)
<b>18/02</b>	Realizado conserto em cadeiras com as rodas quebradas	Bloco D - Coordenações e Departamentos sala-md-102 (MM).
<b>18/02</b>	Realizado conserto em fechadura	Bloco C - Laboratório Sala R.C 105 laboratório ecologia animal (RT).
<b>19/02</b>	Realizado reparo no telhado do banheiro.	Bloco B - Desing - Banheiro masculino (RT)

<b>19/02</b>	Realizado conserto do ar-condicionado	Bloco A - Salas de Aulas M.A-101 (CCAÉ) Sala referente ao primeiro período de contabilidade.
<b>19/02</b>	Realizada manutenção em parte elétrica	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios LABSEC - SALA MC 106 (MM).
<b>19/02</b>	Realizada manutenção em interruptor que se encontrava com defeito.	Bloco I - Administrativo Guarita da entrada do Campus (RT).
<b>19/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco I - Administrativo Guarita da entrada do Campus (RT).
<b>19/02</b>	Realizada manutenção no encanamento que se encontrava entupido.	Residencia Universitária - AQuarto 04 (RT).
<b>19/02</b>	Realizado corte do gramado.	Bloco C - Laboratório - Por trás do bloco C (RT)
<b>19/02</b>	Realizada limpeza de canteiros no jardim	Bloco D - Coordenações e Departamentos Areas Verdes do Bloco D (RT).
<b>19/02</b>	Realizada retirada do porta-copos para instalação próximo ao geláguia.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação de Design (RT).
<b>19/02</b>	Realizada instalação de um claviculário (guarda chaves) na biblioteca.	Biblioteca portaria da biblioteca (MM).
<b>19/02</b>	Realizada Fixação de banner na parede	Bloco C - Laboratório Sala R.C 105 LEA (RT).
<b>20/02</b>	Realizada manutenção de lâmpada	Residencia Universitária - B QUARTO 8B (RT).

<b>20/02</b>	Realizada troca de lâmpadas	Bloco B - Salas de Aulas SALAS MB105 E MB106 (MM).
<b>20/02</b>	Realizado reparo no telhado do banheiro.	Bloco B - Desing - Banheiro masculino (RT)
<b>20/02</b>	Realizada colocação de pia na guarita.	Residencia Universitária - A Guarita das residências (RT).
<b>20/02</b>	Realizada manutenção em caixa acoplada, que se encontrava com defeito.	(Bloco B - Desing Banheiro Feminino (RT).
<b>20/02</b>	Realizado reparo da torneira do banheiro do quarto 02a que estava vazando água	Residencia Universitária - A QUARTO 02A (RT).
<b>21/02</b>	Realizada manutenção no LAGEO em virtude de queda de energia.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Análises Geoambientais (RT).
<b>21/02</b>	Realizado conserto em bebedouro	Biblioteca (RT).
<b>21/02</b>	Realizado conserto em vaso com vazamento.	Residencia Universitária - A Guarita da Residencia. (RT).
<b>21/02</b>	Realizada instalação de claviculário ao lado do sensor da biblioteca	Biblioteca (RT).
<b>21/02</b>	Realizado conserto no trinco da sala RE 103	Bloco E - Central de Aulas 2 - sala re 103 (RT)
<b>21/02</b>	Realizada manutenção na porta da sala de som do auditório	Auditório sala de som (MM).
<b>22/02</b>	Realizada instalação de calha no telhado da guarita.	Residencia Universitária - A Guarita das residencias A e B (RT).

<b>22/02</b>	Realizada recolocação de árvore que caiu.	Bloco I - Administrativo Entrada da Universidade (RT).
<b>23/02</b>	Realizada adequação elétrica	Bloco D - Coordenações e Departamentos SALA DA EXTENSÃO (MM).
<b>23/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A - 103 (RT).
<b>23/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A - 201 (RT).
<b>23/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino inferior (RT).
<b>23/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
<b>23/02</b>	Realizado desentupimento de ralo.	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão - Portaria de Baixo (MM)
<b>23/02</b>	Realizada manutenção em caixa de gordura.	Bloco B - Salas de Aulas - Caixa de Gordura proxima ao corredor (MM)
<b>23/02</b>	Realizado corte do gramado.	Bloco B - Desing - Em frente ao bloco B (RT)
<b>23/02</b>	Realizado corte do gramado.	Prefeitura Universitária - Em frente a subprefeitura (RT)
<b>23/02</b>	Realizada Substituição da fechadura do ambiente dos professores	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Ambiente 09 dos professores (MM)
<b>23/02</b>	Realizada substituição da fechadura danificada	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 103 (RT)
<b>25/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados	Bloco A - Central de Aulas Corredor em frente as salas, piso inferior (RT).
<b>25/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino superior (RT).
<b>25/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A - 204 (RT).
<b>25/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A - 203 (RT).
<b>25/02</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A - 102 (RT).
<b>25/02</b>	Realizado conserto no computador do Labsec.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios LABSEC - SALA MC 106 (MM).
<b>25/02</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
<b>25/02</b>	Realizada manutenção em pia que se encontrava com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala do TAES (RT)
<b>25/02</b>	Realizado conserto em cadeira que estava com uma roda quebrada, oferecendo risco de queda.	Direção de Centro - Secretaria (RT)
<b>26/02</b>	Realizada troca de tomadas para novo padrão.	Bloco G - Centros Acadêmicos - Centro Acadêmico de Pedagogia (MM)
<b>26/02</b>	Realizada instalação de suporte de Data Show	Bloco C - Salas de Aulas e

		Laboratórios LABSEC (RT).
26/02	Realizada retirada de banners que foram levados para o Lab Proj no Bloco B - Design.	Bloco A - Central de Aulas - Banners que estão na central (RT)
27/02	REALIZADA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 108 (MM)
27/02	Realizado corte do gramado.	Bloco E - Central de Aulas 2 Por trás do bloco E (RT).
27/02	Realizadas alterações nas divisórias.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - LABSEC (MM).
28/02	Realizado reparo no asfalto.	Bloco H - Laboratórios de Informática Avenida central (MM).
28/02	Realizado reparo no calçamento	Bloco I - Almojarifado, PIBID, Extensão - Portaria de Baixo (MM)
28/02	Realizada adição de tomada e troca de padrão antigo pelo novo em todas as outras.	Bloco A - Central de Aulas Degrau (RT).
28/02	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco C - Laboratório - Banheiro masculino inferior (RT)
28/02	Realizada troca de uma lâmpada.	Residencia Universitária - A - quarto 05 (RT)
28/02	Realizado serviço em torneira que estava vazando.	Biblioteca banheiro feminino (RT).
28/02	Realizada manutenção no chicote da pia do banheiro, que se encontrava com vazamento.	Residencia Universitária - A Guarita das residências (RT).
28/02	Realizada limpeza na parte interna do bebedouro da sala m.d 102.	Bloco D - Coordenações e Departamentos sala MD 102 (MM).
28/02	Realizado conserto e, fechadura(trinco) da porta que estava com mal funcionamento	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação LCC/SI/DCX (RT).
28/02	Realizada instalação de quadro branco.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala dos professores - ambiente 16. (RT).

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção de fevereiro de 2019

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	<b>173</b>
Solicitações de outros setores	<b>56</b>
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	<b>229</b>
Solicitações não concluídas em fevereiro e transferidas para março de 2019	<b>24</b>
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS</b>	<b>205</b>

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.