



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

JULHO/2019

No corrente mês foram trabalhadas 222 solicitações, das quais 185 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 37 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 211 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de julho, 11 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de agosto, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510 / 3292 - 9454
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de Julho:

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/07	Realizar reparo no interruptor.	Residencia Universitária - B - Quarto 8b (RT)
01/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores de 20wt	Bloco D - Coordenações E Departamentos Corredor Do Bloco D, Ao Lado Do Banheiro Feminino Inferior (MM).
01/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações E Departamentos, Frente Do Prof Letras (MM).
01/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas - Corredor Do Bloco E (MM)
01/07	Realizar limpeza de canteiros	Áreas Verdes Do Quiosque (MM).
01/07	Realizar limpeza de canteiros	Biblioteca Áreas Verdes Da Biblioteca (MM).
01/07	Realizar serviço de manutenção na fechadura da porta onde se encontra quebrada.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Sala Do PIBID (RT).
02/07	Realizar serviço de manutenção na calçada próxima ao Castelinho onde se encontra quebrada.	Bloco J - Gerência Administrativa Calçada (RT).
02/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco D - Centro Acadêmico - Banheiro Masculino (RT).
02/07	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado onde se encontra com defeito.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Rg 108 (RT).
02/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações E Departamentos Banheiro Masculino Inferior (MM).
02/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas De Aulas Banheiro Feminino (MM).
02/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas De Aulas Banheiro Masculino (MM).
02/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações E Departamentos Banheiro Feminino Inferior (MM).
02/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Banheiro Feminino (MM).
02/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Banheiro Masculino (MM).
02/07	Realizar troca de lâmpada e reator de refletor	Poste Próximo As Residências (MM).
02/07	Realizar serviço de manutenção no encanamento da pia onde se encontra entupida.	Residencia Universitária - B Cozinha (RT).
02/07	Realizar limpeza de canteiros	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Áreas Verdes Do Bloco C (MM).
02/07	Realizar limpeza de canteiros	Auditório Áreas Verdes Do Auditório (MM).
03/07	Realizar conserto de descarga	Bloco A - Salas De Aulas Banheiro Feminino (MM).
03/07	Realizar conserto de vaso entupido.	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (MM).
03/07	Realizar conserto de vaso entupido.	Bloco B - Salas De Aulas Banheiro Masculino (MM).
03/07	Realizar conserto de vaso entupido.	Bloco B - Salas De Aulas Banheiro Feminino (MM).

03/07	Realizar instalação de suporte de roupa.	Residencia Universitária - B Quarto 02 B (RT).
03/07	Realizar serviço de manutenção no trinco da porta, onde se encontra quebrada.	Bloco C - Laboratório - Banheiro Masculino Superior (RT)
03/07	Realizar serviço de conserto da fechadura da porta onde se encontra com defeito.	Bloco A - Central De Aulas Sala 102 (RT).
04/07	Realizar troca de descarga	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (MM).
04/07	Realizar troca de descarga	Biblioteca Banheiro Feminino (MM).
04/07	Realizar manutenção em caixa acoplada	Biblioteca Banheiro Masculino (MM).
04/07	Realizar serviço de manutenção na descarga onde se encontra vazando.	Bloco E - Central De Aulas 2 Banheiro Masculino Térreo (RT).
04/07	Realizar serviço de manutenção onde se encontra	Bloco E - Central De Aulas 2 Banheiro Masculino Superior (RT).
04/07	Realizar limpeza de canteiros	Áreas Verdes Do Centro De Vivências (MM).
04/07	Realizar limpeza de canteiros	Bloco H - Laboratórios De Informática Áreas Verdes Do Bloco H (MM).
04/07	Realizar limpeza de canteiros	Auditório Áreas Verdes Do Auditório (MM).
04/07	Retirar quadro e devolver a assessoria.	Bloco G - Coordenações De Departamentos - Coord. De Design (RT)
05/07	Realizar a construção de um batente	Bloco J - Gerência Administrativa Perto Da Assessoria (RT).
05/07	Duas lâmpadas dentro da sala estão apagadas e não acendem.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Coord. Ass. Educ. E Integ. Reg. - CASEIR (MM).
05/07	Ar-condicionado encontra-se vazando água	Bloco C - Laboratório Lab 4 (RC205) (RT).
05/07	Realizar troca de duas lâmpadas.	Bloco C - Laboratório - LABEV (RT)

05/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Residencia Universitária - A Corredor Térreo (RT).
05/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Residencia Universitária - A Sala 101 (RT).
05/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro Masculino (RT)
05/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco E - Central De Aulas 2 - Sala 104 (RT)
05/07	Realizar serviço de manutenção na descarga onde se encontra com defeito.	Residencia Universitária - A Corredor Térreo (RT).
05/07	Realizar serviço de manutenção onde se encontra	Bloco E - Central De Aulas Banheiro Masculino Térreo (RT).
08/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas Sala Me 103 (RT).
08/07	Realizar manutenção em porta que está emperrando.	Portaria De Baixo (MM).
08/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas Frente Da Sala Me 203(Mm).
08/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas - Em Frente Da Sala M.E 202 (MM).
08/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas Frente Do Banheiro Masculino Superior

		(MM).
08/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas Frente Do Banheiro Feminino Superior (MM).
08/07	Realizar troca de duas lâmpadas.	Bloco C - Laboratório - LABEV (RT)
08/07	Realizar troca de tampa de vaso sanitário.	Bloco A - Central De Aulas Banheiro Masculino Superior (RT).
09/07	Infiltração em uma das paredes do laboratório, devido a isso a sala está com mofo e com um cheiro terrível por conta do mesmo.	Bloco B - Design - Clicklab - Prédio De Design (Primeira Sala) (RT)
09/07	Infiltração em uma das paredes do laboratório.	Bloco B - Design - Laboratório De Materiais (Dentro Do Lab. De Volumes) (RT)
09/07	Realizar troca de duas lâmpadas.	Bloco B - Design - Clicklab - Prédio De Design (Primeira Sala) (RT)
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Banheiro Feminino Superior (MM).
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Biblioteca Áreas Verdes Da Biblioteca (MM)
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Ambiente 23 (MM).
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Rente Do Ambiente 22 (MM).
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Ambiente 17 (MM).
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Ambiente 16 (MM).
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Ambiente 05 (MM).
09/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores 20WT	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Ambiente 07 (GEPEES) (MM).
09/07	Realizar serviço de manutenção no encanamento da descarga onde se encontra vazando.	Residencia Universitária - A Quarto 08 (RT).
09/07	Realizar limpeza de canteiros no jardim.	Pracinha Da Unidade De Mamanguape ((MM).
09/07	Realizar limpeza de canteiros no jardim.	Auditório Áreas Verdes Do Auditório (MM).
09/07	Retirar as placas que estão pregadas no teto da sala dos técnicos e consertar os parafusos que caíram da fechadura da porta da sala dos chefes.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Secretaria Compartilhada (Salas Dos Chefes E Técnicos) (RT).
10/07	Realizar troca de fechadura	Bloco G - Centros Acadêmicos Centro Acadêmico De Pedagogia (RT).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Corredor Do Bloco B (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Corredor Do Bloco C (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E

		Laboratórios Frente Da Sala MC 104 (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Frente Da Sala MC 103 (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Frente Da Sala MC 102 (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Frente Do LAEL (MC 108) (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Frente Do Lab. Cont. (MC 107) (MM).
10/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Frente Do Lab. Sec (MC 106) (MM).
10/07	Queimou as duas lâmpadas do banheiro. Por isso, solicito a troca.	Residencia Universitária - A - Quarto 8 (RT).
10/07	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado que se encontra vazando.	Bloco A - Central De Aulas Sala 205 (RT).
10/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Residencia Universitária - B Recepção (RT).
10/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Residencia Universitária - A Quarto 08 A (RT).

10/07	O cabo VGA de conexão entre o projetor e o computador está danificado.	Bloco E - Central De Aulas 2 Sala De Aula Re 105 - P2 Matemática (RT).
10/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Central De Aulas Sala 205 Superior (RT).
10/07	Realizar troca de lâmpadas.	Restaurante Universitário - Banheiro Masculino Dos Funcionários (RT)
10/07	Realizar serviço de manutenção no encanamento onde se encontra vazando.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Térreo (RT).
10/07	Realizar serviço de manutenção no encanamento onde se encontra rompido.	Residencia Universitária - A Quarto 08 A (RT).
10/07	Realizar instalação de painel na parede da sala.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Coordenação De LCC (RT).
10/07	Realizar serviço de manutenção na porta onde se encontra com defeito.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Coordenação De LCC (RT).
11/07	Solicitamos que sejam feitos alguns reparos nas paredes das salas dos técnicos e dos chefes da Secretaria Compartilhada (Design)	Bloco G - Coordenações De Departamentos Secretaria Compartilhada (Salas Dos Chefes E Técnicos) (RT).
11/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Restaurante Universitário Banheiro Masculino Dos Funcionários (RT).
11/07	Os refletores da portaria externa não estão acendendo.	Portaria (RT).
11/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco H - Laboratórios De Informática Laboratório De Informática Ii (RT).
12/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Md 103 (DEP. Letras) (MM).

12/07	Os refletores, e as lâmpadas dos postes estão se apagando.	Poste Próximo A Descida Da Escadaria Da ADUF-PB (MM).
12/07	Realizar serviço de manutenção no sistema elétrico onde se encontra com problemas.	Bloco C - Laboratório Ambiente 4 (RT).
12/07	Realizar poda de árvore no entorno das resistências.	Residencia Universitária - A Jardim (RT).
12/07	Realizar limpeza de canteiros	Bloco D - Coordenações E Departamentos Áreas Verdes Do Bloco D (MM).
15/07	Realizar serviço de manutenção no bebedouro o de se encontra vazando.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Corredor Inferior (RT).
12/07	Realizar serviço de manutenção no bebedouro onde se encontra vazando.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Térreo (RT).
12/07	Realizar serviço de manutenção na maçaneta da porta onde se encontra quebrada.	Residencia Universitária - A Quarto 08 A (RT).
16/07	Realizar serviço de manutenção na pia que se encontra quebrada.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
16/07	O computador e o estabilizador se encontram com problemas.	Ambiente 04 (RT).
16/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Central De Aulas Banheiro Feminino Térreo (RT).
16/07	Realizar serviço de manutenção na torneira onde se encontra vazando.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
16/07	Realizar serviço de manutenção no bebedouro onde se encontra entupido.	Bloco D - Centros Acadêmicos - Corredor (RT)
16/07	Realizar serviço de limpeza no jardim.	Bloco C - Laboratório - Jardim (RT).
16/07	Realizar conserto de mesa.	Prefeitura Universitária (RT).
17/07	Fechar abertura no muro na frente da universidade.	Bloco I - Administrativo Muro Na Frente Da Universidade (RT).
17/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas De Aulas Sala Mb 102 (MM).
17/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Frente Do Ca De Secretariado (MM).
17/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Md 103 (MM).
17/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas De Aulas Sala Mb 201(MM).
17/07	Realizar troca de duas lâmpadas.	Bloco C - Laboratório - LABEV (RT)
17/07	Realizar manutenção no chicote da caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Residencia Universitária - A Guarita Das Residências (RT).
17/07	Realizar limpeza no jardim.	Bloco H - Laboratórios De Informática Áreas Verdes Do Bloco H (MM).
17/07	Realizar limpeza no jardim.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Áreas Verdes Do Bloco D (MM).
17/07	Realizar limpeza no jardim.	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Áreas Verdes Do Bloco C (MM).
17/07	Realizar limpeza no jardim.	Auditório Áreas Verdes Do Auditório (MM).
17/07	Pedimos para abaixar o suporte por causar problemas no manuseio dos alimentos e para evitar riscos de queda.	Bloco C - Laboratório - LABEV (RT)

18/07	Realizar manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento.	Biblioteca Banheiro Feminino (RT).
18/07	O Centro acadêmico de Secretariado solicita a pintura do CA. As tintas para realizar o serviço já se encontram no local.	Bloco G - Centros Acadêmicos Centro Acadêmico Do Curso De Secretariado, Mamanguape. (MM).
18/07	Realizar manutenção em porta, pois à mesma não abre.	Bloco C - Laboratório Sala R.C - 107 (RT).
19/07	Fazer ajuste em refletor para melhorar a iluminação.	Bloco B - Desing Por Trás Do Bloco B (RT).
19/07	Os refletores da portaria externa, deram problemas de novo, o mesmo não estão acendendo.	Portaria Externa (RT).
19/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas De Aulas Frente Da Sala MB 108 (MM).
19/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas De Aulas Frente Da Sala MA 101 (MM).
19/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas De Aulas Frente Da Sala Ma 103 (MM).
19/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores 20	Bloco A - Salas De Aulas Frente Da Sala MA 104 (MM).
19/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas De Aulas Sala Ma 104 (MM).
19/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 107 (MM).
19/07	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
19/07	Fazer ajuste em caixa de descarga acoplada que se encontra danificada.	Bloco B - Design Banheiro Masculino (RT).
22/07	Realizar ajustes no teto do banheiro masculino, que está com infiltração.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
22/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco E - Salas De Aulas Corredor Inferior Dos Banheiros (RT).
22/07	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Residencia Universitária - A Banheiro Social (RT).
22/07	O Centro acadêmico de secretariado solicita a instalação de suportes: varão para cortinas, nas duas janelas da sala.	Bloco G - Centros Acadêmicos CA de Secretariado (MM).
22/07	Solicitamos que seja instalada uma fechadura no armário de aço, (patrimônio nº 65-070.455).	Bloco G - Coordenações De Departamentos - Coordenação De Matemática (RT).
22/07	Solicitamos a retirada das placas de identificação dos setores das salas RG 102 e 103.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Salas RG 102 E 103 (RT).
23/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Sala 105 (MM).
23/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco E - Salas De Aulas Banheiro Feminino Superior (MM).
23/07	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado onde não se está funcionando.	Bloco B - Salas De Aulas Sala 101(MM).
23/07	O laboratório de Ecologia Química está com duas lâmpadas de 40W apagadas.	Bloco C - Laboratório - Laboratório De Ecologia Química (RT)
23/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
23/07	Reparo em assento do vaso sanitário.	Bloco B - Design Banheiro Masculino (RT).
23/07	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Banheiro

		Masculino Superior (RT).
23/07	Consertar cadeira do birô	Bloco A - Central De Aulas Sala R.A - 204 (RT).
23/07	Consertar cadeira do birô	Bloco A - Central De Aulas Sala R.A - 202 (RT).
24/07	Realizar reparo no teto que se encontra com infiltração.	Biblioteca Na Entrada Da Biblioteca (RT).
24/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco E - Central De Aulas 2 Sala R.E - 103 (RT).
24/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central De Aulas Banheiro Masculino Inferior (RT).
24/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central De Aulas Banheiro Feminino Superior (RT).
24/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central De Aulas R.A - 202 (RT).
24/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central De Aulas R.A - 105 (RT).
24/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa Corredor Por Trás Do Bloco (RT).
24/07	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Inferior (RT).
24/07	Realizar manutenção em Bebedouro que se encontra com pouca pressão, saindo pouca água.	Bloco A - Central De Aulas Bebedouro Do Bloco A (RT).
24/07	Acompanhar desgoteamento das fossas.	Prefeitura Universitária Fossa Da Subprefeitura (RT).
24/07	Acompanhar desgoteamento das fossas.	Bloco C - Laboratório Fossas Bloco C e D (RT).
24/07	Acompanhar desgoteamento das fossas.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Fossas Do Bloco G (RT).
25/07	Informamos que há constantemente oscilações ou quedas de tensão no bloco, por meio do desligamento da energia.	Bloco B - Design - Avaliação Da Rede Elétrica Do Bloco (RT).
25/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa Corredor Por Trás Do Bloco (RT).

25/07	Realizar troca de lâmpada.	Biblioteca Entrada (rt).
25/07	O Ar-condicionado da sala do bloco RE 105 encontra-se vazando muita água.	Bloco E - Central De Aulas 2 Bloco Re 105 (rt).
25/07	O Ar-condicionado da sala RE 105 encontra-se vazando muita água.	Bloco E - Central De Aulas 2 Bloco Re 105 (rt).
25/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Salas De Aulas Sala 105 (mm).
25/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Aduf - Corredor (mm).
25/07	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Salas De Aulas Sala 105 (mm).
25/07	Acompanhar o desgoteamento das fossas.	Biblioteca - Fossa Da Biblioteca (rt).
25/07	Acompanhar desgoteamento das fossas.	Bloco E - Central De Aulas 2 Fossas Do Bloco E (rt0).
25/07	Realizar reparo em assento do vaso sanitário que se encontra danificado.	Bloco B - Design Banheiro Masculino (rt).
25/07	O Centro acadêmico de secretariado solicita a instalação de suportes varão para cortinas, nas duas janelas da sala.	Bloco G - Centros Acadêmicos Ca De Secretariado (mm).
26/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram	Bloco E - Central De Aulas 2

	queimados.	Corredor Em Frente Aos Banheiros, Piso Superior (rt).
26/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco E - Central De Aulas 2 Corredor Em Frente Aos Banheiros, Piso Superior (rt).
26/07	Realizar serviço de manutenção na caixa de descarga onde se encontra vazando.	Biblioteca - Banheiro Feminino (mm).
26/07	O bebedouro encontra-se sem sair água por uma das torneiras.	Bloco E - Central De Aulas 2 Bebedouro Ao Lado Dos Banheiros, Piso Superior (rt).
26/07	Realizar troca de quadro branco.	Bloco A - Central De Aulas Bloco-A Sala De Aula R A 204 (rt).
26/07	Realizar reparo na porta de alumínio dentro do banheiro que se encontra danificada.	Bloco E - Central De Aulas 2 Banheiro Feminino Superior (rt).
29/07	Infiltração na janela próxima da televisão. Ontem havia água no chão próximo ao local e tem uma tomada próxima.	Bloco B - Design Lab. Proj. (rt).
29/07	Realizar serviço de troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Sala 105 (mm).
29/07	Realizar serviço de troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco G - Centros Acadêmicos - Banheiro Feminino (mm)
29/07	Solicitamos a troca das tomadas por estarem muito danificadas e em risco de choque e danos aos microscópios.	Bloco C - Labev (rt)
29/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco C - Laboratório Corredor Em Frente As Salas, Piso Inferior (rt).
29/07	Venho informar que o ar-condicionado do laboratório está parando sozinho, liga normalmente, mas depois de um tempo ele para de funcionar.	Bloco F - Laboratórios Lcg (rt).
29/07	Realizar serviço de manutenção na descarga que está com a corda de ativação rompida.	Bloco B - Salas De Aulas Banheiro Feminino (mm).
29/07	Realizar manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Banheiro Feminino Superior (rt).
29/07	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra danificada.	Bloco A - Central De Aulas Banheiro Feminino Superior (rt).
29/07	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra danificada.	Bloco A - Central De Aulas Banheiro Masculino Superior (rt).
29/07	Realizar serviço de limpeza e poda nas árvores em torno do centro de ciências.	Bloco G - Centros Acadêmicos Centro De Vivência (mm).
30/07	Uma lâmpada de 40W queimada.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Coordenação De Antropologia (rt).
30/07	Solicito visita para análise elétrica devido um curto circuito na sala do professor que teve como consequência danificação de impressora e estabilizadores.	Bloco G - Coordenações De Departamentos - Primeiro Andar - Ambiente 04- Sala Professor (rt)
30/07	Realizar manutenção em cano que estourou.	Bloco E - Central De Aulas 2 - Ao Lado Do Bloco E, Na Cia De Tecidos Rio Tinto (rt)
30/07	Realizar serviço de limpeza de canteiro no centro de vivência.	Centro De Vivência (mm)
30/07	Realizar conserto de persiana.	Prefeitura Universitária (rt).
30/07	Porta da Coordenação de Antropologia está emperrando na caixa ao abrir.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Coordenação De Antropologia (rt).
31/07	Realizar execução de uma rede elétrica monofásica de 4,5m de extensão por baixo das mesas para ligação dos computadores na nova sala dos setores compartilhados.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Md 110 (mm).

31/07	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - A Quarto 06 A (rt).
31/07	Ar-condicionado da Coordenação de Antropologia/DCS, está formando gelo, conseqüentemente está caindo gelo do ar e posteriormente começa a derreter e pingar dentro da sala.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Coordenação De Antropologia (rt).
31/07	Realizar manutenção em Bebedouro que está dando choque.	Bloco A - Central De Aulas Bebedouro Do Bloco A (rt).
31/07	O cabo do datashow da sala RE103 não está funcionando adequadamente.	Bloco E - Central De Aulas 2 Sala 103 (rt).
31/07	Realizar manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Residencia Universitária - B Garagem Dos Carros (rt).
31/07	Realizar Conserto de Caixa de Descarga.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (rt).
31/07	Realizar serviço de limpeza canteiros no entorno do bloco de laboratórios.	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Ao Entorno (mm).

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de Julho de 2019:

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	185
Solicitações de outros setores	37
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	222
Avaliações ou levantamentos para serviços	6
Solicitações não concluídas em julho e transferidas para o mês de Agosto de 2019	11
SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS	205

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.